



Odstranění kamene zachyceného vysokozátěžovou bariérou ve Hřensku



Napsal uživatel [Tomáš Salov](#) dne 15. 2. 2023 - 15:03

- 167 zobrazení

Vysokozátěžová bariéra nad Hřenskem v uplynulých týdnech zachytily uvolněné páskovcové kameny o odhadované hmotnosti zhruba dvou tun. Kamen zachytily bariéry přímo nad budovou hotelu Klepáček. Páskovcový blok zlikvidoval pověřený výtahový specialista ve spolupráci s pracovníky skalní úpravy národního parku. Blok byl pomocí pneumatického kladiva rozebrán na menší kusy, vzniklé sušiny pak byla uložena nad svahem tak, aby byl vyloučen opětovný pád do bariéry. Â

Vysokozátěžová bariéra instalovaná nad domy a cestami ve Hřensku v roce 2014 se v uplynulém roce osvědčila zejména v době poškození, kdy chránily zástavbu v obci před padajícími hořícími kmeny i kameny různé velikosti. Svou ochrannou funkci do značné míry plní i nyní, kdy v poškozeném destabilizovaných svazích dochází k pohybu kamenů i pádům stromů, jímž poškození pokračoval kořenový systém, a to navzdory skutečnosti, že samotné bariéry byly na základě měst velkým škálem poškozeny. Proto vyžadují v povážlivém období provedení oprav s cílem obnovení povodňové ochranných parametrů. Rozsah poškozené bariéry v celkové délce téměř tři kilometrů v uplynulých týdnech vyhodnocovali specialisté z ÚVUT. Na základě jejich posudku bude navrhnout další postup i vyřazení náklady na opravu. Â

Ve druhém pololetí roku 2023 správa národního parku plánuje také zahájení ochranných těžeb poškozených stromů v bezprostřední blízkosti bariéry. Jejich smysl spočívá ve vyloučení pádu stromů do ochranných plotů. Padající stromy by jejich funkcí opětovně narušovaly a současně by způsobovaly další náklady na opravu sítě a likvidaci stromů. Â



Kámen zachycen ve vysokozátáčové bariéře nad zástavbou obce Hájensko. Foto: Tomáš Salov



Kámen ve vysokozátáčové bariéře nad zástavbou obce Hájensko po rozebrání na menší kusy. Ty byly uloženy do vybraných partií svahu tak, aby nedocházelo k opětovnému padání do bariéry. Foto: Tomáš Salov

Â

Foto aktuality



3 reactions

☐

I like this

1

☐

I'm sad

2

Submit

Reset

Sekce webu

[Návrh: tĕvnĕk](#)

Source URL:

<https://www.npcs.cz/odstraneni-kamene-zachyceneho-vysokozatezovou-barierou-ve-hrensku>